

# Кровать 1.4 Настил

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

### 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### 2. Сборка настила (см. схему 1)


- Дет. №2 (12 шт.) крепить к дет. №1.1, 1.2 (2 шт.) при помощи конфирматов (K1).

### 3. Завершение сборки

- На видимые шляпки конфирматов установить заглушки (K1).
- Установить решетку вентиляции (K2).


**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

## Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	12	
	Заглушка конфирмата	12	
	Ключ конфирматный	1	
K2	Решетка вентиляции	1	

\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

## Схема 1. Сборка настила



## Детали

Поз.	Наименование	Кол.
1.1	Стенка горизонтальная 1	1
1.2	Стенка горизонтальная 2	2
2	Опора	12